


# Jacob Catslaan 11 Schiedam

26 maart 2019



## Begane grond


Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, inzake "Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingmethoden", inclusief het correctieblad C1:2008 en de NVM meetinstructie.

De gemeten waarden zijn zo getrouw mogelijk opgenomen en weergegeven.  
Oorthuis fotografie is niet aansprakelijk voor een onjuist en/of onvolledig meetcertificaat. Alle aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Oorthuis fotografie nadrukkelijk van de hand gewezen.

# Jacob Catslaan 11 Schiedam



26 maart 2019



## 1e Verdieping


Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, inzake "Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingmethoden", inclusief het correctieblad C1:2008 en de NVM meetinstructie.

De gemeten waarden zijn zo getrouw mogelijk opgenomen en weergegeven. Oorthuis fotografie is niet aansprakelijk voor een onjuist en/of onvolledig meetcertificaat. Alle aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Oorthuis fotografie nadrukkelijk van de hand gewezen.

# Jacob Catslaan 11 Schiedam



26 maart 2019



## 2e Verdieping


Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, inzake "Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden", inclusief het correctieblad C1:2008 en de NVM meetinstructie.

De gemeten waarden zijn zo getrouw mogelijk opgenomen en weergegeven. Oorthuis fotografie is niet aansprakelijk voor een onjuist en/of onvolledig meetcertificaat. Alle aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Oorthuis fotografie nadrukkelijk van de hand gewezen.

# Jacob Catslaan 11 Schiedam



26 maart 2019



**Kelder**

Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, inzake "Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden", inclusief het correctieblad C1:2008 en de NVM meetinstructie.

De gemeten waarden zijn zo getrouw mogelijk opgenomen en weergegeven.  
Oorthuis fotografie is niet aansprakelijk voor een onjuist en/of onvolledig meetcertificaat. Alle aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Oorthuis fotografie nadrukkelijk van de hand gewezen.

# Jacob Catslaan 11 Schiedam



26 maart 2019

|  | Begane grond         | 1e verdieping        | 2e verdieping        | Kelder                      |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| <i>Plafondhoogte</i>                       | 2,63 m               | 2,57 m               | 2,14 m               | 2,01 m                      |  |
| <b>Brutovloeroppervlakte</b>               | 63,3 m <sup>2</sup>  | 54,7 m <sup>2</sup>  | 54,7 m <sup>2</sup>  | 16,3 m <sup>2</sup>         |  |
| <b>Gebruiksoppervlakte</b>                 | 57,8 m <sup>2</sup>  | 49,6 m <sup>2</sup>  | 35,0 m <sup>2</sup>  | 0,0 m <sup>2</sup>          |  |
| <b>Overige inpandige ruimte</b>            | 0,0 m <sup>2</sup>   | 0,0 m <sup>2</sup>   | 0,0 m <sup>2</sup>   | 13,5 m <sup>2</sup>         |  |
| <b>Gebouwgebonden buitenruimte</b>         | 0,0 m <sup>2</sup>   | 6,4 m <sup>2</sup>   | 0,0 m <sup>2</sup>   | 0,0 m <sup>2</sup>          |  |
| <b>Externe bergruimte</b>                  | 4,5 m <sup>2</sup>   | 0,0 m <sup>2</sup>   | 0,0 m <sup>2</sup>   | 0,0 m <sup>2</sup>          |  |
| <b>Inhoud</b>                              | 185,5 m <sup>3</sup> | 157,0 m <sup>3</sup> | 113,6 m <sup>3</sup> | 37,7 m <sup>3</sup>         |  |
|  |                      |                      |                      |                             |  |
|  |                      |                      |                      |                             |  |
|  |                      |                      |                      |                             |  |
|  |                      |                      |                      |                             |  |
|  |                      |                      |                      |                             |  |
|  |                      |                      |                      |                             |  |
| <b>Totaal brutovloeroppervlakte</b>        |                      |                      |                      | <b>195,4</b> m <sup>2</sup> |  |
|  |                      |                      |                      | -                           |  |
| <b>Totaal gebruiksoppervlakte</b>          |                      |                      |                      | <b>142,4</b> m <sup>2</sup> |  |
|  |                      |                      |                      | -                           |  |
| <b>Totaal overige inpandige ruimte</b>     |                      |                      |                      | <b>13,5</b> m <sup>2</sup>  |  |
|  |                      |                      |                      | -                           |  |
| <b>Totaal gebouw gebonden buitenruimte</b> |                      |                      |                      | <b>6,4</b> m <sup>2</sup>   |  |
|  |                      |                      |                      | -                           |  |
| <b>Totaal externe bergruimte</b>           |                      |                      |                      | <b>4,5</b> m <sup>2</sup>   |  |
|  |                      |                      |                      | -                           |  |
| <b>Totaal Inhoud</b>                       |                      |                      |                      | <b>493,7</b> m <sup>3</sup> |  |

Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL, inzake "Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingmethoden", inclusief het correctieblad C1:2008 en de NVM meetinstructie.

De gemeten waarden zijn zo getrouw mogelijk opgenomen en weergegeven. Oorthuis fotografie is niet aansprakelijk voor een onjuist en/of onvolledig meetcertificaat. Alle aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Oorthuis fotografie nadrukkelijk van de hand gewezen.